


Lycée du Bois à Saulxure en Mosolette

Quand le céramiste écoute le peintre



Projet

1980 - Six murs de laves et cinq frises pour le nouveau lycée du bois.

L'artiste était très sensible à travailler, à passer la matière du bois, la magie de cette région au travers de sa création.





Descriptif

- ▣ REALISATION DANS LE CADRE DU 1 % (LAVE EMAILLEE) en 1980

Selon Marché : 79 000 04 00 206 8810

- ▣ Lieu : Lycée professionnel de la Haute Moselotte. 125 rue du Bois des Dames - 88290 Saulxures-sur-Moselotte Tél. : 03 29 24 61 22.

- ▣ Réalisation

- Six Murs et cinq Frises
- Reste en l'état le Mur n° 5 à restaurer, une infime partie du Mur n° 2,
- Demeurent trois frises sur cinq (nommées b,d,e) qui ont fait l'objet d'une mise en sécurité « sauvage » avec percement des plaques de laves

Voir relevé topologique mis à jour juillet 2012

- ▣ Matériaux : lave de Volvic

- ▣ Architecte(s) : Pierre RAOUX et Dimitri AVGOUSTINOS, 10 rue de Viroflay 75015 Paris

- ▣ Artiste : Dan Sabatay

- ▣ Contacts pris auprès du Conseil Régional de Lorraine et de la DRAC

Mur 2

détruit à 90 %
4,44m sur 1,35m
30 plaques (10 x3) de 45x45

Reste
dernière
colonne




Projet

Réalisation

Mur 3


détruit 100 %



Projet



Réalisation



Mur 4 détruit 100 %

Projet




Mur 5 à restaurer

Réalisation



Projet



Dimension 3,3m sur 1,35m 24 plaques (8 en longueur et 3 en hauteur) chacune de 41X40cm

Fixation : colle et crochets



A la réalisation en 1983



Placée plein nord, une mousse a petit à petit recouvert les plaques de lave modifiant leur aspect et les fragilisant. Une démarche de préservation de l'œuvre restante est à mettre en place.

Mur 6 détruit



Projet




Réalisation

Les Frises



Projet



Réalisation



Les Frises

- ▣ Ils restent trois frises sur cinq
- ▣ Certaines plaques ont été perforées pour garantir le maintien et la mise en sécurité
- ▣ Les accroches sont « colles et crochets »
- ▣ Une démarche de préservation est à mettre en place



Etat détérioré par endroit
du mur de pose des frises

